Klantportaal · Voorbeeld als locatiebeheerder

Fictief oefenkantoor

Gedeelde plattegrond

Hal bij ontvangst

Begane grond · Revisie 1



Uitgegeven	22 november 2026
Controledatum	22 november 2027

Open de volledige PDF

Nederlandstalig document

Tweede bord op deze bouwlaag

Tegenover de ontvangstruimte

Begane grond · Revisie 1

Ook dit bord is uitgegeven. Voor deze ophangplek is nog geen PDF gedeeld.

Klantportaal · Voorbeeld als locatiebeheerder

Fictief oefenkantoor

Geplande activiteiten

26 NOV

Visuele controle blusser receptie

BL-01 · BHV-team · 26 november 2026

8 DEC

Ontruimingsoefening kantoor

Verantwoordelijke · Ploegleider · 8 december 2026

Uitvoering en rapport

Laatst uitgevoerd · 23 oktober 2026

Oefenrapport BL-01 · wacht op bestandscontrole

Middelen op deze locatie

BL-01 · Schuimblusser

Begane grond · Hal bij ontvangst

AED-01 · AED

Begane grond · Naast de balie

Gemelde verplaatsing

Tijdens de oefenronde is de AED aan de wand rechts van de balie gezien. De geregistreerde plek is naast de balie.

Fictief oefenkantoor

In behandeling

Naam van de ontvangstruimte

Betrokken bord	**Begane grond · Hal bij ontvangst · Revisie 1**
Bijgewerkt	**22 november 2026**

Verzoek van de locatiebeheerder

De ontvangstruimte krijgt de naam Receptie. Kunt u de tekst op het bord aanpassen?

Antwoord van VluchtLink

We controleren de nieuwe benaming op beide borden van de begane grond.

Customer portal · Location manager preview

Sample training office

Signs | Calendar and equipment | Change requests

Shared floor plan

Entrance hall by reception

Ground floor · Revision 1



Issued	22 November 2026
Review date	22 November 2027

Open the full PDF

Document in Dutch

Second sign on this floor

Opposite the reception area

Ground floor · Revision 1

This sign has also been issued. A PDF for this position has yet to be shared.

Customer portal · Location manager preview

Sample training office

Signs | Calendar and equipment | Change requests

Scheduled activities

26 NOV — **Visual check of the reception fire extinguisher**
BL-01 · Emergency response team · 26 November 2026

8 DEC — **Office evacuation drill**
Assigned to · Team leader · 8 December 2026

Completed check and report

Last completed · 23 October 2026

Sample report BL-01 · awaiting file scan

Equipment at this site

BL-01 · Foam extinguisher
Ground floor · Entrance hall by reception

AED-01 · AED
Ground floor · Beside the reception desk

Reported change of position

During the drill, the AED was seen on the wall to the right of the desk. Its registered position is beside the desk.

Customer portal · Location manager preview

Sample training office

Under review

Name of the reception area

Affected sign	Ground floor · Entrance hall by reception · Revision 1
Updated	22 November 2026

Request from the location manager

The reception area is being renamed Reception. Could you update the text on the sign?

Reply from VluchtLink

We are checking the new name on both ground-floor signs.

Kundenportal · Beispiel für die Standortverwaltung

Fiktives Übungsbüro

Freigegebener Grundriss

Eingangshalle am Empfang

Erdgeschoss · Revision 1



Ausgegeben	**22. November 2026**
Prüftermin	**22. November 2027**

Vollständige PDF öffnen

Dokument auf Niederländisch

Zweites Schild auf diesem Geschoss

Gegenüber dem Empfangsbereich

Erdgeschoss · Revision 1

Auch dieses Schild wurde ausgegeben. Die PDF für diesen Montageort steht noch aus.

Kundenportal · Beispiel für die Standortverwaltung

Fiktives Übungsbüro

Geplante Aktivitäten

26 NOV

Sichtprüfung des Feuerlöschers am Empfang

BL-01 · Betriebliches Notfallteam · 26. November 2026

8 DEZ

Räumungsübung im Büro

Zuständig · Einsatzleitung · 8. Dezember 2026

Durchgeführte Prüfung und Bericht

Zuletzt durchgeführt · 23. Oktober 2026

Übungsbericht BL-01 · Dateiprüfung ausstehend

Ausstattung an diesem Standort

BL-01 · Schaumfeuerlöscher

Erdgeschoss · Eingangshalle am Empfang

AED-01 · AED

Erdgeschoss · Neben dem Empfangstresen

Gemeldete Standortänderung

Beim Übungsrundgang wurde der AED an der Wand rechts vom Tresen gesehen. Als Standort ist neben dem Tresen eingetragen.

Kundenportal · Beispiel für die Standortverwaltung

Fiktives Übungsbüro

In Bearbeitung

Bezeichnung des Empfangsbereichs

Betroffenes Schild	**Erdgeschoss · Eingangshalle am Empfang · Revision 1**
Aktualisiert	**22. November 2026**

Anfrage der Standortverwaltung

Der Empfangsbereich wird in „Empfang“ umbenannt. Können Sie den Text auf dem Schild anpassen?

Antwort von VluchtLink

Wir prüfen die neue Bezeichnung auf beiden Schildern im Erdgeschoss.

ONTRUIMINGSPLATTEGROND

UITGAVE • 1

Ondergrond · Begane grond · Synthetische inmeting · r1



Organisatie op deze locatie
Stichting Oefengebouwen

Gebouw
Fictief oefenkantoor

Bouwlaag / etage
Begane grond

Ophangplek
Hal bij ontvangst

Bij brand
Waarschuw anderen. Bel 112 vanaf een veilige plek.

Bij ongeval of letsel
Bel 112 bij spoed. Geef door wat er is gebeurd en waar.

Bij ontruiming
Volg een veilige vluchtroute en de aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners.

Alarmnummer hulpdiensten
112

Meldadres
Oefenstraat 4, Voorbeeldstad

Legenda

- U bevindt zich hier
- Vluchtroute en looprichting
- Handbrandblusser
- Handbrandmelder
- Vluchtrichting rechtsaf
- Vluchtrichting linksaf

Meetlijn gebouw: 24 m = 240 mm op papier (circa 1 op 100)

A3 op 100% · controlelijn 50 mm

VluchtLink by KeurLink

Opsteller · KeurLink B.V.
info@keurlink.eu · keurlink.nl

Bladnummer
2e57af57-f94f-4206-82ad-31fdf738837b

Versie
1

Revisiedatum
22-11-2026